СПРАВОЧНИК - ОГНЕУПОРЫ

Огнеупоры — материалы и изделия преимущественно на основе минерального сырья, обладающие огнеупорностью не ниже 1580 °C. Различают изделия огнеупорные (огнеупорность 1580-1770 °C), высокоогнеупорные (1770-2000 °C) и высшей огнеупорности (св. 2000 °C).

ТИПЫ И ВИДЫ ОГНЕУПОРОВ

Алюмосиликатные огнеупоры (alumina-silica refractories) - огнеупоры, изготовленные преимущественно из A12O3 и SiO2. Алюмосиликатные огнеупоры подразделяют на полукислые (14-28% A12O3), шамотные (28-45%), высокоглиноземистые (49-95%) и применяют во многих тепловых агрегатах.

Безобжиговые огнеупоры (unburned refractories) - изделия из огнеупорных материалов и связки, приобретают требуемые свойства при сушке < 400°C (после нагрева изделий от 400 до 1000°C их называют термообработанными). Связкой могут быть глины, керамические суспензии, растворы фосфатов, щелочные силикаты (жидкое стекло), смолы термопластичные и термореактивные, эластомеры и другие безобжиговые огнеупоры по прочности и пластичности не уступают, а по термостойкости превосходят обожженные огнеупоры. Наиболее широко применяют следующие безобжиговые огнеупоры: кремнеземистые бетонные блоки (для нагревательных колодцев), шамот и высокоглиноземные (для обжиговых агрегатов), магнезиальноизвестковые на смоляной (пековой) связке (для сталеплавильных конвертеров) периклазовые и периклазохромитовые (для сталеразливочных стаканов), магнезиальные в стальных кассетах.

Бескислородные огнеупоры (non-oxygenous refractories) - огнеупоры, изготовленные из тугоплавких бескислородных соединений: карбидов, нитридов, боридов, силицидов, сульфидов. Технология бескислородных огнеупоров включает приготовление порошков бескислородных соединений, формование из них изделий с добавлением связки и последующий обжиг при высоких температурах. Применение бескислородных огнеупоров при высоких температурах в окислительной атмосфере ограничено.

Волокнистые огнеупоры (fibrous refractories) - теплоизоляционные, состоящие из волокон огнеупоры в виде формованных (плиты, блоки, листы и др.) с неорганической или органической связкой и неформованных (вата, войлок и др.) изделий. Волокнистые огнеупоры изготовляют преимущественно из высоко-глиноземного и глиноземного стекловолокна и из корундового, поликристалличического волокна, а также из ZrO2 и др. оксидов.

Волокнистые огнеупоры применяют для теплоизоляции и футеровки тепловых агрегатов, а также для заполнения компенсационных швов.

огнеупоры (high-alumina refractories) Высокоглиноземистые алюмосиликатные огнеупоры, содержащие > 45% А12О3. Высокоглиноземистые огнеупоры подразделяются на (MKP, 45-62% муллитокремнеземистые A12O3), муллитовые (МЛ. 62-72%) муллитокорундные (МК, 72-90%). Изделия МКР изготавливают на основе шамота из бокситов, глин и бокситов, а также концентратов высокоглиноземистых алюмосиликатов, МЛ и МК - на основе технического глинозема, электрокорунда, маложелезистых бокситов. глиноземом.

Высокоглиноземистые огнеупоры применяют для футеровки сталеразливочных, промежуточных и чугуновозных ковшей, скользящих затворов ковшей, сводов электродуговых печей, лещади и горна домен, печей, воздухонагревателей нагревательных печей и др. тепловых агрегатов с рабочей температурой выше 1300-1350°C, а также в качестве стаканов для разливки стали, трубок для термопар и др. Неформованные высокоглиноземистые

огнеупоры типа МЛ и МК применяют в виде набивных масс (для сталеразливочных ковшей), заполнителей огнеупорных бетонов, мертелей и т.п.

Высокоглиноземистые (корундовые) огнеупоры (high-alumina (corundum) refractories) огнеупоры, содержащие > 95% А12О3. Корундовые огнеупоры изготавливают из порошков электроплавкого корунда и технического глинозема, формуют разными способами и обжигают при 1600-1750°C. Корундовые огнеупоры применяют в агрегатах с рабочей температурой до 1750-1800°C, они обеспечивают необходимую стойкость в условиях контакта со шлаком, жидким металлом, расплавом стекла, щелочами и кислотами. Из корундовых огнеупоров изготовляют корундовые плиты для шиберных затворов сталеразливочных ковшей, изделия вакууматоров ДЛЯ футеровки камер стали, насадки высокотемпературных воздухонагревателей, чехлы термопар, тигли для плавки стекол, металлов и Неформовованные корундовые огнеупоры - мертели и бетоны с корундовым заполнителем применяют для футеровки патрубков вакууматоров стали, а массы и обмазки - для изгототовления и ремонта огнеупорных футеровок с рабочей температурой > 1700°C.

Динасовые огнеупоры (silica refractories) - см. кремнеземистые огнеупоры.

Известковопериклазовые (доломитовые) огнеупоры (lime-periclase refractories) - огнеупоры, изготовленные из доломита, в т.ч. с добавлением периклазового порошка массовой долей MgO 10-50% И CaO 45-85%. Безобжиговые известковопериклазовые огнеупоры изготавливают формованием порошков обожженного доломита на органической связке (каменноугольная смола, пекбез или с термической обработкой при 300-600°C); огнеупорность ИХ 2000°C. Изготовляют известковопериклазовые огнеупоры, обожженные при 1500-1750°C и сохранившие частично свобобные СаО. Известковопериклазовые огнеупоры устойчивы при взаимодействии с основными шлаками. Безобжиговые известковопериклазовые огнеупоры применяют для футеровки сталеплавильных конвертеров, а обожженные известковопериклазовые огнеупоры сталеплавильных печей, сталеразливочных ковшей и т.п. Используют неформовованные известковопериклазовые огнеупоры (массы из обожженного доломита со связкой) для набивки футеровок электросталеплавильных блочных монолитных печей. конвертеров. сталеразливочных ковшей и др.

Карбидкремниевые огнеупоры (silicon-carbide refractiries) - огнеупоры, изготовленные на основе SiC (> 70%). Карбидкремниевые огнеупоры применяют для изготовления муфелей, рекуператоров, чехлов термопар и др.; футеровки электрических нагревательных колодцев, агрегатов производства цинка и алюминия, циклонов трубопроводов и т.п. Карбидкремниевые огнеупоры на нитридной и оксинитридной связке используют также для футеровки нижней части шахты домен, печей. Неформованные карбидкремниевые огнеупоры применяют для покрытий щитовых экранов котельных топок, в виде мертелей и масс при выполнении огнеупорной кладки.

Кремнеземистые огнеупоры (silicons refractories) - огнеупоры, содержащие > 80% SiO2. К ним относят наиболее распространенные динасовые и кварцевые огнеупоры, а также кварц, стекло.

Динасовые огнеупоры содержат > 93% SiO2 или 80-93% SiO2 (при изготовлении с добавками) и изготовливаются из кварцитов. В порошок кварцита добавляют известковое молоко и железистые добавки, формуют на прессах изделия задан, размеров и обжигают при 1430-1460°С. Динасовые огнеупоры применяют для футеровки коксовых, стекловар, печей, воздухонагревателей, а также ряда плавильных агрегатов в ЦМ и др. Неформованные динасовые огнеупоры - мертели, материалы для обмазок и т.п. изготавливают из молотых боя динас, огнеупоров и кварцитов, применяют при выполнении и ремонте кладки.

Кварцевое стекло - переохлажденный расплав природного (песок, жильный кварц, горный хрусталь и др.) или синтетического кремнезема, содержащего > 99% SiO2, применяют для изготовления стекловарных печей (в виде блоков), ламп инфракрасного нагрева, защитных чехлов термопар и др. Из кварцевого стекла путем измельчения, формования и обжига (а также без обжига) изготавливают также термостойкие огнеупорные изделия (так называемая кварцевая керамика), используют в качестве погружных стаканов и защитных труб при разливке стали, в лабораторной практике и др.

Легковесные огнеупоры (lightweight refractories) - огнеупоры с высокой (45-85%) пористостью. Легковесные огнеупоры подразделяют на: шамотные, высокоглиноземные, динасовые, глиноземные (корундовые) и другие типы. Основа технологии изготовления: введение в шихту измельченныъ выгорающих добавок (древесных опилок, лигнина, кокса, полистирола и др.) и формование изделий пластичным или полусухим способами; смешивание суспензий из огнеупорных порошков с пеной из клеевого раствора с поверхностно-активной добавкой, химическое газообразование и вспучивание суспензии, содержащей стабилизатор, разливка в форму; формование изделий из легковесных заполнителей (пористых зерен, пустотелых сфер) добавлением связующего. Заключительная стадия - обжиг при > 1250°C.

Легковесные огнеупоры применяют в качестве теплоизоляционных материалов для футеровки стен и сводов нагревательных и обжиговых печей, котельных топок и др. Экономия энергоресурсов от применения легковесных огнеупоров по сравнению с обычными 10-30%. Высокоогнеупорные легковесные огнеупоры на основе оксидов применяют в вакуумной технике, высокотемпературных печах, силовых установках легательных аппаратов и др. Неформованные легковесные огнеупоры в виде засыпок из зернистых материалов, в т.ч. из пустотелых гранул применяют для внешней теплоизоляции тепловых агрегатов.

Магнезиальные огнеупоры (magnesia refractories) - огнеупоры, содержащие в основе MgO. К ним относят: магнезиальносиликатные (45-85%), магнезиальношпинелидные (40-85%) и магнезиальноизвестковые (10-85%). Магнезиальные огнеупоры изготовляют из обожженных и частично сырых материалов с добавлением связки и обжигом при 1500-1900°С. Магнезиальные огнеупоры имеют высокую стойкость при взаимодействии с расплавами металлов и основных шлаков, широко применяются для футеровки металлургических и других агрегатов.

(magnesia-silica refractories) Магнезиальносиликатные огнеупоры огнеупоры. состоящие в основном из форстерита (Mg2(SiO4)) и содержащие 50-60% MgO, 25-40% SiO2. Магнезиальносиликатные огнеупоры формуют со связующей добавкой и обжигают при 1450-1550°C используют без обжига). Основные свойства магнезиальносиликатных огнеупоров: пористость открытая 22-28%, температура начала размягчения под нагрузкой - до 1610-1620°C. Магнезиальносиликатные огнеупоры применяют для футеровки насадок регенераторов мартенов, и стекловарных печей, сталеразливочных ковшей (в т.ч. в виде набивных масс), плавильных агрегатов ЦМ, а также для изготовления сталеразливочных стаканов и др. Неформованные магнезиальносиликатные огнеупоры могут применяться как добавка в металлургических порошках.

Магнезиальношпинелидные огнеупоры (magnesia spinel refractories) - огнеупоры, состящие из периклаза и хромшпинелида MgO. Cr2O3 (в т.ч. со шпинелью MgO о A12O3). Периклазохромитовые огнеупоры содержат > 60% MgO и 5-20% Cr2O3. Периклазохромитовые огнеупоры формуют и обжигают при 1700-1850°C. Для высококачественных периклазохромитовых огнеупоров используют MgO чистотой > 96% и концентраты хромита. Периклазохромитовые огнеупоры применяют для футеровки сводов сталеплавильных печей, вакууматоров стали, кислородных конвертеров (горловина, летки), сталеразливочных ковшей (шлак, пояс), медеплавильных агрегатов, высокотемпературных обжиговых печей и др.).

магнезиаурно**шинеуитным** огнеупорам (также относят: хромитопериклазовые. изготовляемые из смеси периклазового порошка с хромитовой рудой и содержащие 40-60% MgO и 15-35% Cг2O3; периклазошпинельные (> 40% MgO и 5-55% A12O3), шпинельные, состоящие в основном из шпинели состава MgO о A1203 и хромитовые огнеупоры (> 30 % Cr2O3 и < 40% MgO). Магнезиальношпинелидные огнеупоры этих типов используют взамен более дорогостоящих магнезиальношпинелидных периклазохромитовых огнеупоров для футеровки менее ответственных частей (участков) сталеплавильных агрегатов, обжиговых др. Применяют безобжиговые магнезиальношпинелидные изготовления сталеразливочных стаканов и др.

Неформованные огнеупоры (non-shaped refractories) - огнеупоры, изготовленные без определенной форм и размеров в виде кусковых, порошковых и волокнистых материалов, а также паст и суспензий. К ним относят: металлургические заправочные порошки, заполнители и мелкозернистые компоненты для огнеупорных бетонов, огнеупорные цементы, бетонные

смеси и готовые к применению массы, мертели, материалы для покрытий (в т.ч. торкретмассы), некоторые виды волокнистых огнеупоров. Неформованные огнеупоры могут быть сухими, полусухими, пластичными и жидкотекучими. Неформованные огнеупоры применяют для выполнения и ремонта футеровок сталеразливочных ковшей (набивные и наливные кремнеземные, высокоглиноземные и магнезиальные массы); конвертеров (торкрет-массы), нагревательных и обжиговых печей (шамот, и высокоглиноземные массы), индукционных печей (корундовые и периклазовые массы), коксовых печей (обмазки), подин мартен, и электродуговых печей (заправочные порошки) и т. д.

Неформованные огнеупоры применяют для рабочего слоя футеровки промежуточных и сталеразливочных ковшей, стен и сводов мартеновских печей, в набивных частях футеровки вакууматоров, печей ЦМ и др.

содержащие Оксидные огнеупоры (oxide refractories) огнеупоры, 97% высокоогнеупорных оксидов (BeO, MgO, CaO, A12O3, Cr2O3, ZrO2, ThO2 и др.) или их твердых растворов. Формованные оксидные огнеупоры преимущественно из тонкозернистых порошков прессов, или литьем из суспензий с последующим обжигом, а неформованные оксидные огнеупоры - измельчением оксидов, обычно после предварительного обжига и введения необходимых добавок. В металлургии оксидные огнеупоры применяют в виде изделий из технической керамики для аппаратуры при измерении высоких температур, датчиков контроля масс, доли кислорода в стали, тиглей для лабораторных плавильных печей, вкладышей в разлив, устройствах и др.

Периклазовые огнеупоры (periclase (mag-nesite) refractories) - магнезиальные огнеупоры, содержащие > 85% MgO. Периклазовые огнеупоры изготовляют из периклазового порошка с добавлением клеящей связки обжигом при 1600-1900°С; для безобжиговыех периклазовых огнеупоров используют связки из лигносульфонатового сульфата магния и др. Периклазовые огнеупоры применяют для футеровки стенок мартеновских печей, миксеров, печей для плавки меди и никеля, высокотемпературных нагревательных печей, леток кислородных конвертеров и др., а также в виде плит шиберных затворов сталеразливочных ковшей, стаканов для разливки сталей, пористых фурм для продувки стали газами и т.п. Неформованные периклазовые огнеупоры используют для изготовления мертеля, металлургических (заправочных) порошков, набивных масс для вакууматоров стали, индукционных печей и др.

Периклазоуглеродистые огнеупоры (periclase (magnesite)-carbon refractories) - огнеупоры, изготовленные из периклазового порошка с добавлением 6-25% природного или искусственного графита и органической связки (например, фенольной порошкообразной с этиленгли-колем или бакелита). Периклазоуглеродистые огнеупоры применяют для футеровки устройств для подачи газа снизу в конвертерах с комбинированной продувкой и ответственных участков стен мощных электродуговых печей; для шлакового пояса электродуговых печей и сталеразливочных ковшей, а также шиберных затворов.

Плавленые огнеупоры (fused refractories) - огнеупоры, изготовленные расплавлением огнеупорных материалов и разливкой в формы. Для плавки большинства огнеупорных материалов используют электродуговые печи, а кварца - печи сопротивления и кислородные горелки. Корундовые и корундомуллитовые плавленые огнеупоры применяют в виде блоков для изготовления подин нагреватательных печей и колодцев, днищ вакуум-камер и др., бадделеитокорундовые кварцевые плавленые огнеупоры - для футеровки стекловарных печей. Порошки плавленых периклаза, глинозема и шпинелей (MgO o A12O3; Mg o Cr2O3) используют для изготовления огнеупорных изделий и бетонов. Корундовые порошки из глинозема и боксита применяются также в производстве абразивов.

Полукислые огнеупоры (semi-silicious (silica-acid) refractories) - алюмосиликатные огнеупоры с массовой долей A12O3 от 14 до 28 %. Полукислые огнеупоры применяют преимущественно для малоответственных участков футеровок металлургических агрегатов, в т.ч. коксовых печей, в виде капсул для определения серы и углерода в чугуне, стали и др.

Смолодоломитовые огнеупоры (tar-dolomite refractories) - формованные на прессах изделия из порошка обожженного доломита (крупность зерен до 6-8 мм), смешанного при нагревании до 100-120°C с 4-6% каменноугольной смолы или пека. Смолодоломитовые огнеупоры имеют кажущуюся плотность 2800-2900 кг/м3, предел прочности при сжатии 2000-4000 МПа, устойчивы против основных шлаков. При добавке в массу магнезитового порошка

изделие называются смолодоломитомагнезитовыми. Смолодоломитовые огнеупоры применяются для футеровки кислородных конвертеров. Иногда смолодоломитовые огнеупоры применяют в кладке дуговых сталеплавильных печей.

Смоломагнезитовые огнеупоры (tar-magnesite refractories) - изделия и массы, приготовленной из обожженного магнезитового (периклазового) порошка смешением при нагреве до 100-120°C с 4-6% каменноугольной смолы или пека. При содержании примеси < 2-3 % СаО стойки к гидратации на воздухе; применение аналогично смолодоломитовым огнеупорам.

Углеродистые огнеупоры (carbon refractories) - огнеупоры, состоящие преимущественно из свободного углерода или содержащие углерод в качестве основного компонента. К углеродистым огнеупорам относят: угольные и графитированные блоки, изготовленные из кокса и термоантрацита с каменноугольной смолой, пеком, битумом, антрацитовым маслом, обжигаемые при 1100-1450°C; графитированные изделия из нефтяного кокса с графитовой структурой и малым содержанием золы, получаемые обжигом при > 2000°C; пирографит продукт разложения углеродсодержащего газа на нагретой поверхности и др. К углеродистым огнеупорам относят также углеродсодержащие огнеупоры, изготовленные из графита, огнеупорной глины, шамота (в т.ч. высокоглиноземистого), корунда и т.п. Углеродистые огнеупоры отличаются высокой теплопроводностью, низким ТКЛР, хорошей стойкостью при взаимодействии с расплавами металлов и шлаками. Углеродистые огнеупоры применяют для футеровки нижнего строения домен, печей, электротермических печей, агрегатов для плавки свинца, меди и др., а также для изготовления погружных стаканов, стопоров-моноблоков, вкладышей для изложниц, тиглей для плавки цветных металлов и др. Неформованные углеродистые огнеупоры из коксрвых порошков на каменноугольной смоле применяют для заполнения швов кладки, углеродсодержащие - для футеровки желобов домен, печей и др.

Цирконистые огнеупоры (zircon/zirconia refractories) - огнеупоры, на основе бодделеита ZrO2 (67,1 % ZrO2) и циркона (ZrSiO4). Цирконистые огнеупоры в зависимости от содержания ZrO2 подразделяют на: оксидциркониевые (> 85 % ZrO2), бадде-леитокорундовые (20-85 % ZrO2 и до 65 % A12O3), цирконовые (> 50 % ZrO2 и > 25 % Si2O,), оксидцирконийсодержащие (< 20 % ZrO2). Цирконистые огнеупоры отличаются высокой огнеупорностью (до 2600°С), хорошей стойкостью при взаимодействии с расплавами металлов и шлаков, высокой прочностью при 2200-2400°С и высокой термостойкостью. Высокоплотную керамику из ZrO2 применяют в виде чехлов термопар, фильтров для сплавов, а также нагревательных элементов при температурах до 2200°С в печах с резистивным и индукционным нагревом. Зернистые огнеупоры из ZrO2 используют в устройствах для разливки стали, для футеровки агрегатов с > 1800°С, тиглей для плавки ряда металлов и сплавов. Стаканы из циркона (в т.ч. с графитом) с добавлением пластифицированного компонента используют в промежуточных ковшах при разливке стали.

Шамотные огнеупоры (fireclay refractories) - алюмосиликатные огнеупоры, содержащие 28-45% A12O3 и 50-70 SiO2. Технология производства формованных шамотных огнеупоров включает: обжиг глины (каолина) при 1300-1500°C во вращающихся или шахтных печах, измельчение полученного шамота, смешивание со связующей глиной и водой (иногда с добавлением других связующих материалов), формование, сушку и обжиг при 1300-1400°C. Шамотные огнеупоры применяют для футеровки доменных печей, сталеразливочных ковшей, нагревательных и обжиговых печей, котельных топок и др., а также для изготовления сифонных изделий для разливки стали. Неформованные шамотные огнеупоры изготовляют из измельчения шамота и связующих материалов и применяют в виде мертелей, набивных масс, порошков, заполнителей бетонов и др. при выполнении и ремонте огнеупорных футеровок разных тепловых агрегатов.

Наиболее распространенные виды огнеупоров: шамотные, периклазоуглеродистые, динасовые. Основные виды огнеупоров – огнеупорный кирпич, прессованные огнеупоры, леточная масса, плавильный тигель, фасонные огнеупорные изделия и монолитные огнеупоры. Применяют для кладки промышленных печей, топок и других теплотехнических агрегатов.

В зависимости от способа производства огнеупорных материалов используются различные типы связующих. Низкомолекулярные новолачные смолы преимущественно используются в среднетемпературном процессе. В случае холодного смешения используются растворы резолов или новолаков. Кроме того, первоочередным факторов, определяющим выбор смолы, является тип огнеупора (периклазоуглеродистый, корундовый, доломитовый и пр.).

Ниже приведены два варианта классификации огнеупоров с указанием их основных характеристик. В таблице 1.3 приведены расшифровка традиционных обозначений, используемых в России.

Классификация огнеупоров по химико-минеральному составу по ГОСТ 28874 - 2004

- Кремнеземистые
- Алюмосиликатные и Глиноземистые
- Высокомагнезиальные, Магнезиальносиликатные и Магнезиальношпинелидные
- Магнезиальноизвестковые, Глиноземоизвестковые и Известковые
- Хромистые
- Цирконистые
- Углеродистые и Оксидоуглеродистые
- Карбидкремниевые
- Оксидные, Кислородсодержащие и Бескислородные

Таблица 1.1

Тип огнеупоров	Группа огнеупоров	Массовая доля о химического ком		і определяющего омпонента, SiO₂ %			
Кремнеземистые	Из кварцевого (кремнеземистого) стекла	Не менее 98					
	Динасовые	Св. 93					
	Динасовые с добавками			10 93 вкл	юч.		
	Кварцевые		" 93				
	ппе кварцевые относят огнеупоры			итов и к	варцевь	іх песков	
Алюмосиликатные	Группа огнеупоров		$_2O_3$		SiO ₂		
	Полукислые	10	-28		65-85		
	Шамотные		-45		-		
	Муллитокремнеземистые		. 45		-		
	Муллитовые	62	-72		-		
	Муллитокорундовые	72-95			-		
	Из глиноземокремнеземистого стекла	стекла От 40 до 90 включ.			-		
Глиноземистые	Корундовые	Св	Св. 95		-		
	Корундовые с добавками	От	От 85 включ.				
	питокремнезёмистые, муллитовые г к высокоглиноземистым Огнеупор						
	т к высокотлиноземистым. Отнеупор с группе «из глинозёмокремнезёмис				(CIEMIOC	оразном)	
Высокомагнези-	Группа огнеупоров	MgO)	SiO ₂	Cr ₂ O ₃	Al_2O_3	
	Периклазовые	От 85 вклю		-	-	-	
Магнезиальносили- катные	Периклазофорстеритовые	От 6 до 85	-	От 7 включ.	-	-	
	Форстеритовые	От 4(65 вклю		От 20 до 45 включ.	-	-	
	Форстеритохромитовые	" 40 " "	60	" 15 " 30 "	От 5 до 15 включ		
Магнезиальношпи-	Периклазохромитовые	От 6	0	-	"5 " 20 '	-	

нелидные		В	ключ.						
	V. 0.144.7.0.7.0.144.7.0.0.0.14.0.)т 40 до		" 41	E " 2/	= "		
	Хромитопериклазовые		50		" 15 " 35 "		٥ -		
	Хромитовые		Ленее :0	-	Св	. 30	-		
	Периклазошпинелидные	5	0-85		5-2	20	До вкл	25 юч.	
	Периклазошпинельные	c	Св. 40		-			5 до юч.	o 55
	Шпинельные	2	0-40		_			5 " 7	
	упоры всех групп относят к м						0.0	<u> </u>	Ü
	Группа огнеупоров	Mg		Al_2	O ₂	C	CaO		
известковые	Периклазоизвестковые		50 до 90		O ₃)т 10 до	o 45	5
	Периклазоизвестковые		35 до 7)т 15 д		
	стабилизированные		юч.	Ŭ -			ключ.		
	Известковопериклазовые	« 1	0 « 50 «			«	45 « 8	5 «	
Глиноземоизвест- ковые	Алюминаткальциевые	юминаткальниевые				C	Эт 7 до	35	
	Известковые	-		_)т 85 в	клю	04.
	клазоизвестковые и перикла	зоизве	стковые	е стаб	билиз				• • •
-	к магнезиальным (см. выше)							•	
	вые стабилизированные» со					пей	CaO/		
SiO₂ составляет св.2									
	Группа огнеупоров		Cr ₂ O ₃		Al	$_2O_3$			
Хромистые	Корундохромоксидные	От 5 до 50 От 50 до 90 вкл включ.					вкл	ЮЧ.	
	Хромоксидкорундовые		" 50 " 90) "	"	10 "	" 50 "		
	Хромоксидные		Св. 90						
Цирконистые	Группа огнеупоров		ZrO ₂	SiO	₂ Al	$_2O_3$	MgO	Cr ₂	₂ O ₃
	Оксидциркониевые		Св. 85	-	-		-	-	
	Бадделеитокорундовые		20-85.	-	Дс	65	•	-	
	Цирконовые		Св. 50	Св. 2				-	
	Корундооксидцирконийсиликатн		5-50	До 4	0 30	-95		-	
	Корундохромоксидцирконийсили			15-6			10-40		
	Периклазооксидцирконийсилика		До 30						
Примечание - Для к массовых долей Zr(корундохромоксидцирконийси O ₂ и SiO ₂	ликатн	ых огне	упорс	ов пр	иве	дена с	уми	ма
Углеродистые	Группа огнеупоров		С	SiO ₂	Al ₂ O;	SiC	: Mg	jO	CaO
	Графитированные		Св. 95			Ŀ			
	Угольные		до 60	-	-	Ŀ	-		-
Оксидоуглеродисты	е Кремнеземоуглеродистые		Ло 20	Св. 80		-	-		-
	Шамотноуглеродистые		до 40		До 40	-	<u> </u>		
	Алюмоуглеродистые		до 40		Св. 40	-	-		-
	Корундокарбидкремний-		до 40			E 41			
	углеродистые				60-80	D-1	-		
	Периклазоуглеродистые		2-40	-	_	E	От	60	-
	Шпинельнопериклазоугле-род	цистые	2-40	-	40-60	<u> </u>	Св	. 30	-
	Периклазошпинельноугле-род	дистые	Св. 5	-	Св. 30	-	до	40	-
	Алюмопериклазоуглеродисты	ie	2-40	-	« 60	E	2-3	0	
	Периклазоизвестковоугле-род		2	-	-	-	40-	90	Св. 10
	Известковоуглеродистые		2	-	-	-	До	40	до50

к корундоуглеродистым. Шпинельнопериклазоуглеродистые,

периклазошпинельноуглеродистые и алюмопериклазоуглеродистые огнеупоры относят к алюмомагнезиальноуглеродистым					
	Группа огнеупоров	SiC,%			
Карбидкремниевые	Карбидкремниевые	Св. 70			
	Карбидкремнийсодержащие	От 15 до 70 включ.			
Оксидные		Массовая доля определяющего химического компонента			
	Оксидные (BeO, оксиды P3Э, Y_2O_3 , Sc $_2O_3$, SnO $_2$, HfO $_2$, ThO $_2$, UO $_2$, и др. оксиды, тв. растворы и смеси на их основе)	Не менее 97			
	Кислородсодержащие (сиалоны, оксинитриды, оксикарбиды и др)	" 97			
Бескислородные	Бескислородные (нитриды, бориды, карбиды, силициды и другие бескислородные соединения, кроме углеродистых)	Не менее 50			

Классификация плотных огнеупоров по химико-минеральному составу по EN 12475

- Высокоглиноземистые
- Шамотные
- Низкоглиноземистые шамотные (полукислые)
- Кремнеземистые
- Динасовые
- Магнезиальные
- Магнезиальнодоломитовые
- Доломитовые
- Известковые
- Магнезиальношпинельные
- Форстеритовые
- Магнезиальнохромитовые
- Хромитовые
- Магнезиальнооксидцирконийсиликатные
- Алюмохромоксидные
- Хромоксидные
- Алюмохромоксидцирконийсиликатные
- Алюмоуглеродистые
- Алюмокарбидкремнийуглеродистые
- Карбидкремниевые
- Углеродистые
- Магнезиальноуглеродистые
- Магнезиальнодоломитоуглеродистые
- Доломитоуглеродистые

Таблица 1.2

Группа	Массовая доля определяющего химического компонента, %					
	MgO		CaO			
Магнезиальные	M 98	Не менее 98	-			
	M 95	От 95 до 98	-			
	M 90	" 90 " 95	-			

Группа		ассовая доля определяющего имического компонента, %					
	MgO			CaO			
	M 85	" 85 " 90		-			
	M 80	" 80 " 85		-			
	Группа	Массовая химическ					
	. pyiiiu	MgO		CaO	1 4, 70		
Maruaaliaan uagagaliatan la	MD 80	От 80 до 9	0	Не мене	a 10		
• •	MD 70	" 70 " 80	<u> </u>	" 20	C 10		
	MD 60	" 60 " 70		" 30			
	MD 50	" 50 " 60		" 40			
	MD 40	" 40 " 50		" 50			
Доломитовые	D 40	Менее 40		" 50			
	L 70	" 30		" 70			
Известковые	L 70						
	_				пяющего		
	і руппа	химического ко					
		MgO	Cr ₂ O ₃	ZrO ₂	SiO ₂		
Магнезиальношпинельные	MSp 80	He	-	-			
		менее 80					
	MSp 70	От 70 до	-	_	-		
	MO - 00	80					
	MSp 60	" 60 " 70	-	-	-		
	MSp 50	" 50 " 60	-	-	-		
	MSp 40	" 40 " 50	-	-	-		
	MSp 30	" 30 " 40	-	_	-		
	MSp 20	" 20 " 30	-	-	-		
Форстеритовые	F 50	Не менее	-	_	-		
	F 40	50 От 40 до 50	-	-	-		
Магнезиальнохромитовые	MCr 80	от 80	_	_	-		
•		От 70 до	_	-	-		
		80					
	MCr 60	" 60 " 70	-	-	-		
	MCr 50	" 50 " 60	-	-	-		
	MCr 40	" 40 " 50	-	_	-		
	MCr 30	" 30 " 40	-	_	-		
Хромитовые-	Cr 30	Менее 30	Не менее 30	-	-		
Магнезиальнооксидцирконийсиликатные	M7 90	от 90		Менее 10	_		
	MZ 70	70-90		Не менее			
	1012 70	70 00		10 Menee			
	MZS 70	70-90	-	от 5 до 15	Не менее 5		
		Массова			·		
	Группа	Массовая доля определяющих имического компонента, %					
	. pya	Al ₂ O ₃ Cr ₂ O ₃					
Алюмохромоксидные	ACr 90			10			
лиомохромолоидпые 	ACr 80			" 10 " 15	10		
	ACr 70						
	ACr 50	" 70 " 80					
Уромокоияти <u>го</u>		" 10 " 50		" 50 " 90			
Хромоксидные	Cr 50			<u> </u>			
	Группа	Массовая химичесі	кого ко	омпонен	та, %		
		Cr ₂ O ₃	Al ₂	O_3 Zr(O ₂ + SiO ₂		

Группа		овая доля определяющего неского компонента, %					
, p	MgO	CaO					
Алюмохромоксидцирконийсиликатные			От 20 до 55	От 25 до 50			
	ACrZS 25	" 25 " 40		" 10 " 50			
	ACrZS 40	" 40 " 80	" 5 " 30	" 10 " 30			
		Массовая до химического					
	. 63		i .	SiO ₂			
Оксидциркониевые	Z 95	- Не менее 95	-	-			
- 111 p	Z 90	От 90 до 95	-	-			
	Z 70	" 70 " 90	-	От 10 до 25			
Оксидцирконийсиликатные	ZS 60	" 60 " 70	-	" 25 " 40			
	ZS 50	" 50 " 60	-	" 30 " 50			
	ZS 35	" 35 " 50	менее 20	" 25 " 50			
		Массовая до					
	Группа	химического	•				
		ZrO ₂	Al_2O_3	SiO ₂			
Алюмооксидцирконийсиликатные	AZS 5	От 5 до 15		Менее 35			
	AZS 15	" 15 " 30	" 50 " 80	" 25			
	AZS 30	" 30 " 40		" 20			
	AZS 40	" 40 " 50		От 25 до 40			
	+	Массовая до		<u> </u>			
	l Pyllia	химического					
		Al ₂ O ₃	С	70			
Алюмоуглеродистые	ΔC 90/1	Не менее 90		до 5			
<i>-</i> ыномоуглеродистые	AC 90/5		" 5	" 10			
	AC	" 90		" 15			
	90/10						
	AC 90/15	" 90	" 15	" 20			
	AC 90/20	" 90	" 20	" 25			
	AC 90/25	" 90	" 25	" 30			
	AC 80/1	От 80 до 90	"1"5	5			
	AC 80/5	" 80 " 90	" 5 " 1	0			
	AC 80/10	" 80 " 90	" 10 "	15			
	AC 80/15	" 80 " 90	" 15 "	20			
	AC 80/20	" 80 " 90	" 20 "	25			
	AC 80/25	" 80 " 90	" 25 "				
	AC 70/1	" 70 " 80	"1"5				
	AC 70/5	" 70 " 80	" 5 " 1				
	AC 70/10	" 70 " 80	" 10 "				
	AC 70/15	" 70 " 80	" 15 "				
	AC 70/20	" 70 " 80	" 20 "	25			

Группа		овая доля определяющего ческого компонента, %					
	MgO	CaO					
	AC 70/25	" 70 " 80	" 25 "	30			
		химическог	о компоі	еделяющего нента, %			
		Al ₂ O ₃	С				
Алюмоуглеродистые		От 60 до 70		до 5			
		" 60 " 70	" 5 "				
	AC 60/10	" 60 " 70	" 10				
	AC 60/15	" 60 " 70	" 15 "				
	AC 60/20	" 60 " 70	" 20 "				
	AC 60/25	" 60 " 70	" 25 "				
	AC 50/1	" 50 " 60	"1"5				
	AC 50/5	" 50 " 60 " 50 " 60	"5"				
	AC 50/10	" 50 " 60	" 10 "				
	AC 50/15	" 50 " 60	" 15 "				
	AC 50/20	" 50 " 60	" 20 "				
	AC 50/25		" 50 " 60 " 25 "				
	AC 30/1	" 30 " 50	" 1 "				
	AC 30/5						
	AC 30/10	" 30 " 50	" 10 "				
	AC 30/15	" 30 " 50	" 15 "				
	AC 30/20	" 30 " 50	" 2 "				
	AC 30/25	" 30 " 50	" 25 "				
				еделяющего			
		химического					
A	ASC		SiC	C			
Алюмокарбидкремнийуглеродистые	80/1	Не менее 80	От 1 до 5	От 1 до 5			
	ASC	" 80	" 1 "	" 5 " 10			
	80/5		5				
	ASC 80/10	" 80	" 1 " 5	" 10 " 15			
	ASC 80/15	" 80	" 1 " 5	" 15 " 20			
	ASC 80/20	" 80	" 1 " 5	" 20 " 25			
	ASC 70/5	От 70 до 80	" 5 " 10	" 5 " 10			
	ASC 70/10		От 5 до 10	От 10 до 15			
	ASC 70/15	" 70 " 80	" 5 " 10	" 15 " 20			
	ASC 70/20	" 70 " 80	" 5 " 10	" 20 " 25			

Группа	Массовая доля определяющего химического компонента, %						
	MgO			CaO			
	ASC	" 60 " 70) "	" 1	" 5	
	60/1	" 60 " 70	15	2 "	" 5	" 40	
	ASC 60/5	" 60 " 70	" 10 15		3	" 10	
	ASC 60/10	" 60 " 70	" 10 15) "	" 10	" 15	
	ASC	" 60 " 70	" 10) "	" 15	" 20	
	60/15		15				
	ASC 60/20	" 60 " 70	" 10 15) "	" 20	" 25	
		Массовая		опре	лепя	OMELO	
		химическо					
	' '	SiC					
Карбидкремниевые	SiC 99	Не менее 99	9				
	SiC 90	От 90 до 9					
	SiC 80	" 80 " 90					
	SiC 70	" 70 " 80					
	SiC 50	" 50 " 70					
	SiC 30	" 30 " 50		- 0/			
	Группа	Массовая					
V	C 99			Зола На баг	100 1		
Углеро <u>д</u> истые	C 95	Не менее 99 От 95 до 99		Не бол От 1 д			
	C 90	" 90 " 95		5 T 1 C			
	C 60/M	" 60 " 90		' 10 " 4			
		Массовая			_		
		определяі		0			
		химическо		N/F	Массоваядоля Углорона °/		
		компонен			углерода, %		
		MgO	CaO			10	
Магнезиальноуглеродистые		Не менее 98	-		г 7 до		
	MC 98/10	" 98	-	"	10 "	15	
	MC	" 98	-	"	15 " 2	20	
	98/15						
	MC 98/20	" 98	-	"	20 " 2	25	
	MC 98/25	" 98	-	11	25 " 3	80	
		От 95 до 98	-	"	7 " 1	0	
	MC 95/10	" 95 " 98	-	"	10 " 1	5	
	MC 95/15	" 95 " 98	-	"	15 " 2	20	
	MC 95/20	" 95 " 98	-	"	20 " 2	25	
	MC 95/25	" 95 " 98	-	"	25 " 3	80	
	MC 90/7	" 90 " 95		"	7 " 1	0	
	MC 90/10	" 90 " 95	-	" 1			
	MC 90/15	" 90 " 95	-	" 1	5 " 2	20	

Группа	Массовая доля определяющего химического компонента, %					
	MgO			aO		
	MC 90/20	" 90 " 95	-	" 20 " 25		
	MC 90/25	" 90 " 95	_	" 25 " 30		
	MC 85/7	" 85 " 90	-	" 7 " 10		
	MC 85/10	" 85 " 90	_	" 10 " 15		
	MC 85/15	" 85 " 90	-	" 15 " 20		
	MC 85/20	" 85 " 90	_	" 20 " 25		
	MC 85/25	" 85 " 90	-	" 25 " 30		
	MC 80/7	" 80 " 85	-	" 7 " 10		
	MC 80/10	" 80 " 85	-	" 10 " 15		
	MC 80/15	" 80 " 85	-	"15 " 20		
	MC 80/20	" 80 " 85	_	" 20 " 25		
	MC 80/25	" 80 " 85	-	" 25 " 30		
Магнезиальнодоломитоуглеродистые	MDC 80/7	" 80 " 90	Не менее 10	"7 " 10		
	MDC 80/10	" 80 " 90	" 10	" 10 " 15		
	MDC 80/15	" 80 " 90	" 10	"15 " 20		
	MDC 80/20	" 80 " 90	" 10	" 20 " 25		
	MDC 80/25	" 80 " 90	" 10	" 25 " 30		
	MDC 70/7	От 70 до 80	Не менее 20	От 7 до 10		
	MDC 70/10	" 70 " 80	" 20	" 10 " 15		
	MDC 70/15	" 7 0 " 80	" 20	" 15 " 20		
	MDC 70/20	" 70 " 80	" 20	" 20 " 25		
	MDC 70/25	" 70 " 80	" 20	" 25 " 30		
	MDC 60/7	" 60 " 70	" 30	" 7 " 10		
	MDC 60/10	" 60 " 70	" 30	" 10 " 15		
	MDC 60/15	" 60 " 70	" 30	" 15 " 20		
	MDC 60/20	" 60 " 70	" 30	" 20 " 25		
	MDC 60/25	" 60 " 70	" 30	" 25 " 30		
	MDC 50/7	" 50 " 60	" 40	" 7 " 10		
	MDC	" 50 " 60	" 40	" 10 " 15		

Группа		Массовая доля определяющего химического компонента, %						
	MgO		C	аО				
	50/10							
	MDC 50/15	" 50 " 60	" 40	" 15 " 20				
	MDC 50/20	" 50 " 60	" 40	" 20 " 25				
	MDC 50/25	" 50 " 60	" 40	" 25 " 30				
	MDC 40/7	" 40 " 50	" 50	" 7 " 10				
	MDC 40/10	" 40 " 50	" 50	" 10 " 15				
	MDC 40/15	" 40 " 50	" 50	" 15 " 20				
	MDC 40/20	" 40 " 50	" 50	" 20 " 25				
	MDC 40/25	" 40 " 50	" 50	" 25 " 30				
Доломитоуглеродистые	DC 40/7	Менее 40	Не менее 50	" 7 " 10				
	DC 40/10	" 40	" 50	" 10 " 15				
	DC 40/15	" 40	" 50	" 15 " 20				
	DC 40/20	" 40	" 50	" 20 " 25				
	DC 40/25	" 40	" 50	" 25 " 30				

Таблица 1.3

Маркировка огнеупоров

Группа	Условное обозначение
Из кварцевого (кремнеземистого) стекла	КС
Динасовые	Д
Динасовые с добавками	ДД
Кварцевые	КВ
Полукислые	ПК
Шамотные	Ш
Муллитокремнеземистые	MKP
Муллитовые	МЛ
Муллитокорундовые	MK
Из глиноземокремнеземистого стекла	ГКРС
Корундовые	К
Корундовые с добавками	кд
Алюминаткальциевые	АК

П
ПΦ
Φ
ΦХ
ПХ
ХΠ
Χ
ПШ
ПШП
ШП
ПИ
ПИД
ИΠ
И
XO
ОЛ
ОЦР
БК
ЦР
ОЦС
0
OC
Γ
У
УГС
КК
БО